
 <b>ROMANIA</b> Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. - Galați Serviciul Hidrotehnic, Hidrologie, Comisia Dunării Biroul Hidrografic, RIS		F2-PO 8.5.1-06 											
Sondaj efectuat de: <u>Donaris 2</u> Zona: <u>Km195 - Km197 O. Lupului</u> Mira de referință: <u>Braila</u> Cota mira: <u>+323 cm</u> Data sondajului: <u>18.03.2024</u> Scara: <u>1:5000</u> Sistem de coord.: <u>UTM-35N</u>		Proiect: <u>Sondaj de control</u> Adancimi minime efective:											
		<table border="1"> <tr><td>EV</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>IV</td><td>5.3</td></tr> <tr><td>CE</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>IR</td><td>6.2</td></tr> <tr><td>ER</td><td>6.2</td></tr> </table>		EV	4.5	IV	5.3	CE	6.0	IR	6.2	ER	6.2
EV	4.5												
IV	5.3												
CE	6.0												
IR	6.2												
ER	6.2												
		Latime minima senal: <u>160 m</u>											